

令和 5 年 8 月 21 日

各 位

福島県二本松市高田 100 番地
テクノメタル株式会社
代表取締役社長 三浦 哲夫
(問合せ先)総務部長 安田 吉行
(TEL:0243-23-8100)

当社二本松工場での火災発生について

8 月 18 日(金) 22:10 頃 当社二本松工場において火災が発生致しました。

工場近隣住民の皆様および関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたこと 深くお詫び申し上げます。

なお、8 月 20 日(日)現在で判明している事実は次のとおりです。

- | | |
|----------|--|
| 1. 発生日時 | 8 月 18 日(金)22:10 頃 [推定] |
| 2. 発生場所 | 福島県二本松市高田 100 番地
テクノメタル株式会社 二本松工場
第二鑄造工場 砂処理制御室内 |
| 3. 発生状況 | 20:55 頃 工場の近隣に落雷あり、その後、二本松工場において停電が発生。
その後、停電は順次復旧。
21:45 頃 第一・第二鑄造工場へ送電を再開したところ、制御室内から火災が発生。
23:35 頃 消防署による消火活動により鎮火を確認。 |
| 4. 被害状況 | 当日は当該工場での操業を行っておらず、人的被害はありません。
設備機器類等が焼損しており、現在、詳細を確認中。また、事業所外への影響についても調査中です。
なお、火災は制御室内に留まっており、煤塵、有毒ガスの社外への放出などは確認されておりません。 |
| 5. 原因と対策 | 室内の電気設備からの発火と思われるが、現在、警察、消防を含む当局のご指示のもと調査を進めており、原因究明次第、適切な再発防止対策を講じてまいります。 |
| 6. 生産影響 | 第二鑄造工場の主型造型ライン操業再開には時間を要する見込みとなっており、第一鑄造工場への生産切替などの緊急対応を含めて検討、調整中です。 |